


Table of Contents

Окосячка	2
Стена с гребнем	2
Стена с пазом	2

Окосячка

- Фреза для вырезания пазов
- Про окосячку с картинками
- http://www.radiovniomanie.ru/Info/info_remont_1.htm
- <http://www.shuvoie.ru/obsada.html>
- <http://helpstroi.ru/bani5.php>


Стена с гребнем



Плюсы	Более простая работа - гребень выпиливается в четыре пропила, паз в окосячке выбирается в два пропила + стамеска (вдоль волокон).
Минусы	Надо планировать длину брёвен с запасом на гребень (по 50 мм с каждой стороны), визуально получаются более широкие косяки.

Стена с пазом

Схема оформления оконного проема в брусовой стене



Плюсы	Визуально косяк более узкий, можно врезать обсадной брусок уже на стадии сборки сруба.
Минусы	Работа более сложная - паз в торце выпиливается бензопилой многократным пропиливанием, рубка стамеской поперёк волокон, либо выбирается специализированной плоской фрезой в несколько проходов. Гребень в окосячке делается просто - в четыре пропила.

From: <https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link: <https://kibi.ru/dom/okosjachka?rev=1274899389>

Last update: **2010/05/26 22:43**

